



Information om vikten av att rengöra dräneringskanalen i ditt kylskåp

Inne i moderna kylskåp finns en dräneringskanal som har till uppgift att leda kondensvatten till baksidan av kylskåpet. Där finns en uppsamlingskål som gör att kondensvatten samlas upp och dunstar bort.

Det kan inträffa att denna dräneringskanal blir tät då smuts och avlagringar kan samlas i kanalen om den inte rengörs regelbundet. Om kanalen blir tät kan det leda till att en vattenskada uppstår på trägolvet under kylskåpet.

Det är svårt att upptäcka om kondensvatten i små mängder men under lång tid läcker ut i framkanten av kylskåpet och rinner in under det plastskydd som ligger på golvet med fuktskadat trägolv som resultat.

Tyvärr har det uppstått hos ett par av våra medlemmar. För att undvika att någon fler råkar ut för samma sak uppmanas alla att regelbundet (en gång per år) rensa kanalen för kondensvatten i kylskåpen.

Bilderna nedan är inifrån ett kylskåp av märket Siemens men liknande konstruktion finns hos de flesta fabrikat. Det hål som syns på bilderna sitter inne i kylskåpet på bakväggen. I Siemens-fallet bakom en av lådorna för grönsaker.

Nyttja en tops eller en piprensare och rengör inne i kanalen så förebygger vi fler liknande skador.

Här sitter dräneringskanalen inne i kylskåpet



Närbild på öppningen till dräneringskanalen

